

Số: /PK-KHTH

Bắc Giang, ngày tháng 02 năm 2025

V/v mời báo giá sửa chữa, thay thế linh kiện cho máy
in phim khô Drystar-5302

YÊU CẦU BÁO GIÁ

Kính gửi: Các nhà cung cấp dịch vụ sửa chữa TTBYT tại Việt Nam.

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023 của Quốc hội;

Căn cứ Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27/02/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; Nghị định số 17/2025/NĐ-CP ngày 06/02/2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu

Căn cứ Nghị định số 98/2021/NĐ-CP ngày 08/11/2021 của Chính phủ về quản lý trang thiết bị y tế; Nghị định số 07/2023/NĐ-CP ngày 03/3/2023 của Chính Phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 98/2021/NĐ-CP ngày 08 tháng 11 năm 2021 của Chính phủ về quản lý trang thiết bị y tế;

Hiện tại, Phòng khám đa khoa Giao thông vận tải Bắc Giang đang có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà cung cấp dịch vụ Sửa chữa, thay thế linh kiện cho máy in phim khô Drystar-5302 với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá:

- Đơn vị yêu cầu báo giá: Phòng khám đa khoa giao thông vận tải Bắc Giang
- Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá: Đồng chí Lại Thị Thu Hà, Bộ phận hành chính tổng hợp, Phòng khám đa khoa GTVT Bắc Giang. (SĐT: 0204.3855.562).
- Cách thức tiếp nhận báo giá:
 - Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Số 11 – đường Xương Giang – phường Ngô Quyền – thành phố Bắc Giang.
 - Nhận qua email: pkdkgtvtbacgiang@gmail.com
- Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ ngày 25 tháng 02 năm 2025 đến trước 17h00 ngày 06 tháng 3 năm 2025.

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

- Thời gian có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày báo giá có hiệu lực.

II. Nội dung yêu cầu báo giá:

- Báo giá dịch vụ sửa chữa, thay thế linh kiện trang thiết bị y tế theo bảng danh mục đính kèm.

STT	Danh mục dịch vụ	Mô tả dịch vụ	Khối lượng	Đơn vị tính	Địa điểm thực hiện dịch vụ	Dự kiến ngày hoàn thành dịch vụ
1	Sửa chữa thay thế linh kiện cho máy in phim khô Drystar-5302	Sửa chữa, thay thế bộ nguồn máy in	01	Bộ/Gói/Dịch vụ	Phòng khám đa khoa GTVT Bắc Giang	Sau 15 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.
Tổng cộng: 01 khoản						

2. Địa điểm và thời gian thực hiện dịch vụ:

- Các hãng sản xuất, nhà cung cấp dịch vụ phải vận chuyển, cung cấp, bảo hành và lắp đặt và bàn giao sử dụng tại Phòng khám đa khoa GTVT Bắc Giang. Số 11 – đường Xương Giang – phường Ngô Quyền – thành phố Bắc Giang.

- Dựa trên tình hình khám và điều trị của Phòng khám mà hai bên thoả thuận để sắp xếp lịch thực hiện dịch vụ.

3. Thông tin khác:

- Trường hợp phải thay thế linh kiện, vật tư thay thế phải đúng theo tiêu chuẩn khuyến cáo của nhà sản xuất và đảm bảo phù hợp với in phim khô Drystar 5302.

- Đảm bảo sau khi thực hiện dịch vụ máy hoạt động tốt.

- Bảo hành: 03 tháng kể từ ngày ký biên bản bàn giao nghiệm thu. Trong thời gian bảo hành khi máy có sự cố công ty có trách nhiệm cử cán bộ kỹ thuật có mặt tại Phòng khám trong vòng 24 giờ (đối với ngày làm việc) và 48 giờ (đối với ngày lễ, thứ bảy và chủ nhật) kể từ khi nhận được yêu cầu. Trong vòng 24 giờ kể từ khi phát hiện ra lỗi do phụ kiện bị hư hỏng công ty phải có giải pháp tạm thời để máy hoạt động sau đó hai bên sẽ thống nhất cách giải quyết chính thức.

- Giá đã bao gồm thuế GTGT và các loại thuế, phí khác có liên quan theo quy định của Nhà nước. Hàng hóa được bàn giao, hướng dẫn sử dụng và nghiệm thu tại Phòng khám đa khoa GTVT Bắc Giang mà Chủ đầu tư không phải thanh toán thêm bất cứ khoản tiền nào khác.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu: VT, KHTH&TBVTYT.

TRƯỞNG PHÒNG KHÁM

Hoàng Thu Nguyệt

